



# SIJAINTI- JA KUNTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA MERENKULUN TURVALAITTEET

**PIIRI:** Järvi-Suomi  
**VESISTÖ:** Puulavesi  
**VÄYLÄ:** Kangasniemi: Läsäkosken venereitti  
**YLLÄPITÄJÄ:** Kangasniemen kunta

**ASENNUS JA MITTAUS**  
**PÄIVÄYS:** 29.5.2023  
**LAITTEISTO:**

NUMERO	AIHIONRO	NIMI	TYYPPI	LAJI	VALAISTU	TEOREETTINEN		MITATTU		EROTUS (m)
						VATU X	VATU Y	MITATTU X	MITATTU Y	EROVATU
1		Läsäkoski 1	Viitta	etelä	Ei	6866673.653	27491776.02	6866671.957	27491775	2.0
2		Läsäkoski 2	Viitta	pohjoinen	Ei	6866581.315	27491825.43	6866584.426	27491828	4.1
3		Läsäkoski 3	Viitta	vasen	Ei	6866943.458	27493387.72	6866941.497	27493387.7	2.0
4		Läsäkoski 4	Viitta	oikea	Ei	6866923.15	27493388.02	6866926.394	27493389	3.4
5		Läsäkoski 5	Viitta	vasen	Ei	6866937.355	27493457.51	6866935.362	27493457.8	2.0
6		Läsäkoski 6	Viitta	oikea	Ei	6866916.535	27493458.02	6866917.484	27493458.2	1.0
7		Läsäkoski 7	Viitta	vasen	Ei	6866885.645	27493615.41	6866883.121	27493615.7	2.5
8		Läsäkoski 8	Viitta	oikea	Ei	6866860.872	27493626.76	6866860.439	27493627.4	0.7

Turvalaitteita yhteensä: 8 viittaa

**Kaikki turvalaitteet tarkastettu TRAFICOM väylänhoitoohjeistuksen mukaisesti.**  
**Ei havaittuja puutteita tarkastushetkellä. HUOM! RAPORTTI MENEE AUTOMAATTISESTI TRAFICOMIIN, EI TARVITSE LÄHETTÄÄ.**  
Tarkastanut: ALLTIME INFRAPALVELUT OY

Antti Sappinen  
Liiketoimintajohtaja

Paulaharjuntie 2  
90530 OULU  
Puh. 0400 557 5  
Email: antti.sappinen@alltime.fi

